

Servizi una tantum

Visita ispettiva per il commutatore di rete automatico ATyS

Commutatori



APPL/789/EP5

L'ispezione periodica dei commutatori di rete da parte di personale qualificato è necessaria per soddisfare i requisiti delle compagnie assicurative e per garantire il funzionamento ottimale delle applicazioni critiche.

La visita ispettiva include una verifica in loco effettuata dal personale tecnico qualificato Socomec che certifica il corretto funzionamento dei commutatori di rete.

Dopo ogni ispezione, il tecnico fornirà un report dettagliato di tutte le attività svolte e le misure rilevate che sarà poi completato con una dichiarazione di conformità.

Punti di forza

- > Sigillo di controllo del produttore
- > Aggiornamenti firmware assicurati
- > Report completo con raccomandazioni tecniche
- > Dichiarazione di conformità

Riferimenti

Visita ispettiva per ATyS

923 402 7000

Vantaggi

- > Elevata disponibilità di potenza e prestazioni ottimali garantite
- > Riduzione del rischio di potenziali guasti per mancata rilevazione
- > Taglio dei costi di downtime e del rischio di perdite di esercizio